









Inhoudsopgave:

Tek. nr.	Omschrijving	Datum	Datum gew	Schaal
V-00	Artist Impression	2026-04-21		
V-01	Inhoudsopgave	2026-04-21		
V-02	Situatie	2026-04-21		
V-03	Blok A	2026-04-21		
V-04	Blok B	2026-04-21		
V-05	Blok C	2026-04-21		
V-06	Bergingen	2026-04-21		
V-07	Renvooi	2026-04-21		
V-P-1	Huisnummer 1	2026-04-21		
V-P-2-1	Huisnummer 2 - Begane grond en 1e verdieping	2026-04-21		
V-P-2-2	Huisnummer 2 - 2e verdieping	2026-04-21		
V-P-3	Huisnummer 3	2026-04-21		
V-P-4-1	Huisnummer 4 - Begane grond en 1e verdieping	2026-04-21		
V-P-4-2	Huisnummer 4 - 2e verdieping	2026-04-21		
V-P-5	Huisnummer 5	2026-04-21		
V-P-6-1	Huisnummer 6 - Begane grond en 1e verdieping	2026-04-21		
V-P-6-2	Huisnummer 6 - 2e verdieping	2026-04-21		
V-P-7	Huisnummer 7	2026-04-21		
V-P-8-1	Huisnummer 8 - Begane grond en 1e verdieping	2026-04-21		
V-P-8-2	Huisnummer 8 - 2e verdieping	2026-04-21		
V-P-9	Huisnummer 9	2026-04-21		
V-P-10-1	Huisnummer 10 - Begane grond en 1e verdieping	2026-04-21		
V-P-10-2	Huisnummer 10 - 2e verdieping	2026-04-21		
V-P-11	Huisnummer 11	2026-04-21		
V-P-12-1	Huisnummer 12 - Begane grond en 1e verdieping	2026-04-21		
V-P-12-2	Huisnummer 12 - 2e verdieping	2026-04-21		
V-P-13	Huisnummer 13	2026-04-21		
V-P-14-1	Huisnummer 14 - Begane grond en 1e verdieping	2026-04-21		
V-P-14-2	Huisnummer 14 - 2e verdieping	2026-04-21		
V-P-15	Huisnummer 15	2026-04-21		
V-P-16-1	Huisnummer 16 - Begane grond en 1e verdieping	2026-04-21		
V-P-16-2	Huisnummer 16 - 2e verdieping	2026-04-21		
V-P-17	Huisnummer 17	2026-04-21		
V-P-18-1	Huisnummer 18 - Begane grond en eerste verdieping	2026-04-21		
V-P-18-2	Huisnummer 18 - 2e verdieping	2026-04-21		
V-P-19	Huisnummer 19	2026-04-21		
V-P-20-1	Huisnummer 20 - Begane grond en 1e verdieping	2026-04-21		
V-P-20-2	Huisnummer 20 - 2e verdieping	2026-04-21		
V-P-21	Huisnummer 21	2026-04-21		
V-P-22-1	Huisnummer 22 - Begane grond en 1e verdieping	2026-04-21		
V-P-22-2	Huisnummer 22 - 2e verdieping	2026-04-21		
V-P-23	Huisnummer 23	2026-04-21		
V-P-24-1	Huisnummer 24 - Begane grond en 1e verdieping	2026-04-21		
V-P-24-2	Huisnummer 24 - 2e verdieping	2026-04-21		
V-P-25	Huisnummer 25	2026-04-21		
V-P-26-1	Huisnummer 26 - Begane grond en 1e verdieping	2026-04-21		
V-P-26-2	Huisnummer 26 - 2e verdieping	2026-04-21		
V-P-27	Huisnummer 27	2026-04-21		
V-P-28-1	Huisnummer 28 - Begane grond en 1e verdieping	2026-04-21		
V-P-28-2	Huisnummer 28 - 2e verdieping	2026-04-21		


RENVOOI**SITUATIE**

-  Groen Gazon
-  Groen in overleg met bewoners, nader te bepalen
-  nader uit te werken, hiervoor een stelpost conform technische omschrijving
-  toekomstig perceelgrens
- A** bloknummer
- 01 Huisnummer






Begane grond




Verdieping 1




Verdieping 2






Begane grond




Verdieping 1




Verdieping 2






Begane grond




Verdieping 1



Verdieping 2







achterpad





binnenterrein



Renvooi	Plattegronden
	Wanden
	opstelplaats wasmachine + Wasdroger
	Hemelwater afvoer
	Rookmelder



Begane grond




Begane grond







Begane grond




Verdieping 1



huisnummer 2
ENTREE



Begane grond





Verdieping 1





Verdieping 2





Verdieping 2






Begane grond







Begane grond




Verdieping 1



huisnummer 4
ENTREE



Begane grond





Verdieping 1





Verdieping 2





Verdieping 2






Begane grond







Begane grond




Verdieping 1



huisnummer 6
ENTREE



Begane grond





Verdieping 1





Verdieping 2





Verdieping 2






Begane grond






Begane grond




Verdieping 1




huisnummer 8

ENTREE



Begane grond





Verdieping 1





Verdieping 2





Verdieping 2





Begane grond




Begane grond







Begane grond




Verdieping 1



huisnummer 10
ENTREE



Begane grond





Verdieping 1





Verdieping 2





Verdieping 2






Begane grond







Begane grond




Verdieping 1



huisnummer 12
ENTREE



Begane grond





Verdieping 1





Verdieping 2





Verdieping 2





Begane grond




Begane grond








Begane grond



Verdieping 1



Begane grond





Verdieping 1





Verdieping 2





Verdieping 2






Begane grond








Begane grond



Verdieping 1



Begane grond





Verdieping 1





Verdieping 2





Verdieping 2






Begane grond








Begane grond



Verdieping 1



Begane grond





Verdieping 1





Verdieping 2





Verdieping 2






Begane grond








Begane grond



Verdieping 1



Begane grond





Verdieping 1





Verdieping 2




Verdieping 2






Begane grond




Verdieping 1




huisnummer 22

ENTREE



Begane grond





Verdieping 1





Verdieping 2





Verdieping 2






Begane grond








Begane grond



Verdieping 1



Begane grond





Verdieping 1





Verdieping 2





Verdieping 2






Begane grond




Begane grond



Begane grond




Verdieping 1




huisnummer 26

ENTREE



Begane grond





hwa
Verdieping 1





Verdieping 2





Verdieping 2






Begane grond








Begane grond



Verdieping 1



Begane grond





Verdieping 1





Verdieping 2



Verdieping 2

